

Resp. client:  
N° commande:  
N° client: 70520  
Pers.cont.: -  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: -



ProKo.: HE1  
N° rapport : 4379834-04  
N° rapp. prov.:  
Date: 26/03/2014

Client / Mandant :  
COOLS ELECTRICITE  
RUE DE LA CURE 2A  
1315 OPPREBAIS

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL**  
(exécuté suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

**GENERALITES**

Appareil/Install. ID: \_\_\_\_\_ Type d'installation: existante \_\_\_\_\_ Commu et  
Type de locaux: chambres.  
Lieu de contrôle: Hocaille, 7/202 à 207 Louvain-la-Neuve 1348  
Type de contrôle: visite de contrôle \_\_\_\_\_ Selon RGIE Art. 86/271/271bis/278  
Date du contrôle: 26/03/2014 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant 26/03/2039 Contrôleur: VANOVERBERG GILLES  
Propriété de: NC  
Installateur: Eléctricité Cools sprl.  
T.V.A.: 441.590.817. Carte-ID : \_\_\_\_\_ Délivré à: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

**DESCRIPTION**

EAN n°: \_\_\_\_\_ N° compteur: 2044725 Index I: 108663 Index II: Kies een item.  
Raccordement: - Fourreau: - Plaque d'Isolat.: -  
Tension de serv.: 1 N 400V Protection max.: 63A Protection principale : aut. 2p 63A Interr.: interr. diff. génér.  
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: VFVB nombre de conducteurs: 2 section: 10 mm<sup>2</sup>  
Câble de raccordement au réseau: type de câble: \_\_\_\_\_ nombre de conducteurs: \_\_\_\_\_ section: \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>  
Electrode de terre: type: Piquets section: 16 mm<sup>2</sup> Résistance de dispersion: 15,25 Ohm  
Interruteur Diff.: Général: 63A/300mA est plombé par des scelles d'OCB: p.a. Diff. supplém. : 2p 63A/300mA  
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général : 7,42 MOhm  
Installation exécutée conformément aux schémas : en ordre Etat du matériel électrique: en ordre  
Protection contre les chocs électriques: contact direct : en ordre contact indirect: en ordre  
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre  
Description - appareils :  voir les schémas en annexe  schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation  
Ne sont pas encore placés:  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  - d'eau  
Ne sont pas encore raccordés:  liaison équipotentielle principale  - supplémentaire  
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 5

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

I Néant.

**CONCLUSION**

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.  
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

Vanoverberg Gilles.  
0493/246.126.