



N° 234-INSP.



ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSbroEK

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : ones

Nr teller : _____
N° comp : _____

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° AS7/2040814/9 EAN code: _____

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="checkbox"/>

Plaats van het onderzoek : ru de l'Herminie 7 1890 LLN
Lieu du contrôle :
Eigenaar : M. Olyques Adres : JEDEN
Propriétaire: Adresse:
Installateur : Fabian Lessee BTW / TVA : _____
Datum van het onderzoek : _____ Ik. / C.I. : _____
Date du contrôle : 14/8/2014 Inspecteur : BERTHIAUX

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart. 7/302-3070
Spanning : 230V Meter / bord verbinding VANB Zalon Max. beveiliging : 63A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max.:

Aardelektrode : houde Isolatie : space Mohm Aantal verdeelborden : _____
Electrode de terre : _____ Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>4</u> Nombre des circuits terminaux :			Test Æln		I. Æln		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type				OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>0.3</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>→</u>	<u>→</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>0.3</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>A, B</u>	<u>→</u>	<u>→</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK Indirecte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM : _____
Opmerkingen/Remarques : Datum/date : _____

hoort op de zichtbare delen en accumbes ont etc. verifie

De installatie is _____ conform met het AREI	Niet conform	Conform	N° vorig rapport	
en mag _____ worden in dienst blijven.	276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK
L'installation est _____ conforme au RGIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
et peut _____ rester en service.	<u>18 m</u>			
De algem. conformiteitsverklaring is _____ met het teken ET1.	271 AK	271 HK		
L'interrupteur différentiel est _____ plombé conformément à l'art. 274 du RGIE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Het éénadraadschema en opstellingsschema werden voor gezien gekeurd en stemmen overeen met de installatie.	276 AK	276 HK		
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.				

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indertsmitsvech van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 18 maanden na keuringdatum.
conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après la date de contrôle.
Het controlebezoek door IT voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 14/8/2014
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: _____
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: _____

Rapp. ELS/ET/1.04

Tel: (02) 751 98 39
Fax: (02) 751 52 09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBS

BE 0434.433.603
RPR Brussel

NOTE : a) l'obligation de conserver le F. V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'avoir immédiatement le S. P. F. avisant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'analyse et au suivi de l'évolution des installations électriques domestiques.